

3.3 機械設備調査結果

機械設備に関する調査・ヒアリングの結果の概要を以下に示す。

表5. 機械設備調査結果

設備名	調査・ヒアリング結果
初沈・調整池 No.1 汚泥掻き機	調査時は稼働していなかった。駆動部に錆が見られた。
初沈・調整池 No.2 汚泥掻き機	駆動部で特に錆、腐食が見られた。
初沈流入水路散気装置	調査時は稼働していなかった。
No.3 遠心脱水機	稼働のたびに故障するとのことであった。
No.1-3 脱水ケーキ搬出機	一部に錆が見られた。
No.2 余剰汚泥ポンプ	軸、軸受け部分に広範に錆、腐食が見られた。
次亜塩素酸ソーダ貯留タンク	タンク基礎にひび割れが見られた。
No.1 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	一部に錆が見られた。
No.2 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	塗装剥離や広範な錆が見られた。
領家第一マンホールポンプ場	調査時に不具合は見られなかった。
領家第二マンホールポンプ場	〃
末政マンホールポンプ場	〃
油為頭マンホールポンプ場	〃

4 修繕・改築計画の策定

調査結果を元に、対策の必要性について整理を行った。

4.1 機械設備

No.	台帳番号等	施設名称	資産名称	大分類	中分類	小分類	標準耐用年数	部分耐用年数	調査年度	経過年度	目標年度	長寿命化対策の有無	事後	経費		状態	対策の必要性	備考					
														経費(千円)	経費(千円)								
1	1157012	五領川浄化センター	初沈・調整池No.1汚泥掻き機	水処理設備	最初沈池設備	汚泥かき寄せ機	15	7	1981	2018	47	40	対象	■	—	—	3.4	2,19	2028(計)	■	■		
			レーキアーム						1981	2018	37	—	—	—	—	—	4.0	3.87	2028(計)	□	■		
			フリック						1981	2018	37	—	—	—	—	—	3.0	2.73	2028(計)	□	■		
			駆動軸						1981	2018	37	—	—	—	—	—	3.0	2.73	2028(計)	□	■		
			駆動装置						1981	2018	37	—	—	—	—	—	4.0	3.87	2028(計)	□	■		
									1981	2018	37	—	—	—	—	—	3.0	2.73	2028(計)	□	■		
2	1157013	五領川浄化センター	初沈・調整池No.2汚泥掻き機	水処理設備	最初沈池設備	汚泥かき寄せ機	15	7	1981	2018	37	40	対象	■	—	—	2.4	2.05	2024	■	□		
			レーキアーム						1981	2018	37	—	—	—	—	—	2.0	2.73	2028(計)	□	■		
			フリック						1981	2018	37	—	—	—	—	—	3.0	2.73	2028(計)	□	■		
			駆動軸						1981	2018	37	—	—	—	—	—	3.0	2.73	2028(計)	□	■		
			駆動装置						1981	2018	37	—	—	—	—	—	4.0	3.87	2028(計)	□	■		
3	1157016	五領川浄化センター	初沈流入水路散気装置	水処理設備	最初沈池設備	その他	15	7	1981	2018	37	45	対象	■	—	—	2.0	5.17	2026	■	□		
4	1211001	五領川浄化センター	No.3遠心脱水機	汚泥脱水設備	汚泥脱水設備	汚泥脱水機	15	7	1986	2018	20	40	対象	■	—	—	1.6	1.24	2019	■	□		
5	1211006	五領川浄化センター	No.1-3脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	汚泥脱水設備	ベルトコンベヤ	15	7	1986	2018	20	40	対象	■	—	—	4.5	4.32	2028(計)	■	□		
			フレーム						1986	2018	20	—	—	—	—	4.0	3.75	2028(計)	□	■			
			ヘッド、チェーン、スナッチアーム						1986	2018	20	—	—	—	—	—	5.0	5.00	—	—	—		
			キリヤ、リターンローラー						1986	2018	20	—	—	—	—	—	5.0	5.00	—	—	—		
			コンベヤベルト						1986	2018	20	—	—	—	—	—	5.0	5.00	—	—	—		
			チェーンアップ装置						1986	2018	20	—	—	—	—	—	5.0	5.00	—	—	—		
			カバー						1986	2018	20	—	—	—	—	—	4.0	3.75	2028(計)	□	■		
			駆動装置						1986	2018	20	—	—	—	—	—	4.0	3.75	2028(計)	□	■		
6	1157044	五領川浄化センター	No.2余剰汚泥ポンプ	水処理設備	最終沈池設備	余剰汚泥ポンプ	15	7	1981	2018	37	45	対象	■	—	—	2.0	3.27	2018	■	□		
7	1157044	五領川浄化センター	次亜塩素酸ソーダ貯留タンク	水処理設備	消毒設備	薬品貯留タンク	10	7	1995	2018	23	30	対象	■	—	—	2.7	2.20	2025	□	■		
8	1212001	五領川浄化センター	No.2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	水処理設備	消毒設備	薬品注入ポンプ	10	7	2001	2018	17	30	対象	■	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1212002	五領川浄化センター	No.2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	水処理設備	消毒設備	薬品注入ポンプ	10	7	2001	2018	17	30	対象	■	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	領家第一MP	No.1汚水ポンプ	領家第一	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	1993	2018	25	45	対象	■	—	—	4.0	3.80	2028(計)	□	■		
11	領家第一MP	No.1汚水ポンプ	領家第一	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	1998	2018	20	45	対象	■	—	—	3.6	3.25	2028(計)	□	■		
12	領家第二MP	No.2汚水ポンプ	領家第二	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	1996	2018	20	45	対象	■	—	—	3.6	3.25	2028(計)	□	■		
13	末政MP	No.1汚水ポンプ	末政	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	2002	2018	16	45	対象	■	—	—	3.0	2.28	2028	□	■		
14	末政MP	No.2汚水ポンプ	末政	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	2003	2018	15	45	対象	■	—	—	3.0	2.24	2026	□	■		
15	油為頭MP	No.2汚水ポンプ	油為頭	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	1998	2018	20	45	対象	■	—	—	4.0	3.75	2028(計)	□	■		
16	第二MP	No.1汚水ポンプ	第二	ポンプ設備	汚水ポンプ設備	ポンプ本体	15	7	1996	2018	22	45	対象	■	—	—	4.6	4.51	2028(計)	□	■		

4.2 電気設備

No.	設備番号	施設名称	資産名称	大分類	中分類	小分類	標準耐用年数	部分耐用年数	調査年度	経過年度	目標年度	長寿命化対策の有無	事後	経費(千円)	経費(千円)	状態	対策の必要性	備考	
1	2157100	五領川浄化センター	中央管理室用空調	電気設備	空調設備	空調機	5	7	2013	2018	5	0.7	対象	—	—	—	—	—	—
2	2157102	五領川浄化センター	中央管理室用エアコン	電気設備	空調設備	空調機	10	18	1988	2018	18	1.9	対象	—	—	—	—	—	—
3	2157104	五領川浄化センター	中央管理室用エアコン	電気設備	空調設備	空調機	10	18	1988	2018	18	1.9	対象	—	—	—	—	—	—
4	2157105	五領川浄化センター	中央管理室用エアコン	電気設備	空調設備	空調機	10	18	1988	2018	18	1.9	対象	—	—	—	—	—	—
5	2157124	五領川浄化センター	新機舎	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
6	2157125	五領川浄化センター	新機舎	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
7	2157126	五領川浄化センター	新機舎	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
8	2157127	五領川浄化センター	新機舎	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
9	2157128	五領川浄化センター	新機舎	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
10	2157129	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
11	2157130	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
12	2157131	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
13	2157132	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
14	2157133	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
15	2157134	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
16	2157135	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
17	2157136	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
18	2157137	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
19	2157138	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
20	2157139	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
21	2157140	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
22	2157141	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
23	2157142	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
24	2157143	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
25	2157144	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
26	2157145	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
27	2157146	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—
28	2157147	五領川浄化センター	汚泥処理センター	電気設備	配電制御設備	電機機器	15	27	1982	2018	28	2.4	対象	■	—	—	—	—	—

6 (実施計画) 対策範囲の検討

6.1 機械設備

状態監視保全、及び事後保全設備の内、下記設備は対策が必要と判断されるが、全て標準耐用年数を超過しているため、改築と判断する。

施設名 五箇川浄化センター、マンホールポンプ場										工種		機械	
No.	台帳番号等	施設名称	資産名称	対策の必要性	管理方法	標準耐用年数	設置年度	調査年度	経過年数 2018 2023	基準年度による経過年数 2018 2023	年数判定	対策区分	備考
2		五箇川浄化センター	初沈・調整池No.2汚泥掻き機	○	時間	15	1981	2018	37	42	OK	改築	
4		五箇川浄化センター	No.3遠心脱水機	○	時間	15	1988	2018	20	25	OK	改築	
6		五箇川浄化センター	No.2条制汚泥ポンプ	○	状態	15	1981	2018	37	42	OK	改築	
9		五箇川浄化センター	No.2次車塩素酸ソーダ注入ポンプ	○	状態	10	2001	2018	17	22	OK	改築	

6.2 電気設備

1) 経過年数による判定

時間計画保全設備の内、下記設備は対策が必要と判断されるが、全て標準耐用年数を超過しているため、改築と判断する。

施設名 五箇川浄化センター、マンホールポンプ場										工種		電気	
No.	台帳番号等	施設名称	資産名称	管理方法	標準耐用年数	設置年度	調査年度	経過年数 2018 2023	基準年度による経過年数 2018 2023	年数判定	対策区分	備考	
1		五箇川浄化センター	中央管理室UPS装置	時間	7	2013	2018	5	10	OK	改築		
2		五箇川浄化センター	中央監視制御シーケンサ盤(1)	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
3		五箇川浄化センター	中央監視制御シーケンサ盤(2)	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
4		五箇川浄化センター	計装計器盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
5		五箇川浄化センター	監視盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
6		五箇川浄化センター	操作卓	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
7		五箇川浄化センター	蓄電池設備盤	時間	10	2008	2018	10	15	OK	改築		
8		五箇川浄化センター	機械棟UPS装置	時間	7	2013	2018	5	10	OK	改築		
9		五箇川浄化センター	汚泥処理コントロールセンタ(T-CG-2)	時間	15	1988	2018	20	25	OK	改築		
10		五箇川浄化センター	送風機設備コントロールセンタ	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
11		五箇川浄化センター	沈砂池・脱臭コントロールセンタ	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
12		五箇川浄化センター	汚水ポンプ設備シーケンサ盤	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
13		五箇川浄化センター	汚泥処理シーケンサ盤	時間	10	1998	2018	20	25	OK	改築		
14		五箇川浄化センター	送風機設備シーケンサ盤	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
15		五箇川浄化センター	沈砂池・脱臭シーケンサ盤	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
16		五箇川浄化センター	汚泥処理設備補助機電器盤(T-RB-2)	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
17		五箇川浄化センター	送風機設備補助機電器盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
18		五箇川浄化センター	沈砂池脱臭補助機電器盤(S-RB-1)	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
19		五箇川浄化センター	No.3汚泥脱水機汚泥供給量	時間	10	1998	2018	20	25	OK	改築		
20		五箇川浄化センター	No.3汚泥脱水機薬品注入量	時間	10	1998	2018	20	25	OK	改築		
21		五箇川浄化センター	汚泥サービスタンク液位計	時間	10	2003	2018	15	20	OK	改築		
22		五箇川浄化センター	調整池水位計	時間	10	1982	2018	36	41	OK	改築		
23		五箇川浄化センター	No.1初沈調整池汚泥掻き機	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
24		五箇川浄化センター	No.2初沈調整池汚泥掻き機	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
25		五箇川浄化センター	空気圧縮機開閉器箱(濃縮)	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
26		五箇川浄化センター	水処理UPS装置	時間	7	2013	2018	5	10	OK	改築		
27		五箇川浄化センター	砂ろ過・塩沈設備コントロールセンタ	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
28		五箇川浄化センター	最終沈殿池設備コントロールセンタ	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
29		五箇川浄化センター	調整池・初沈コントロールセンタ	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
30		五箇川浄化センター	砂ろ過・塩沈設備シーケンサ盤	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
31		五箇川浄化センター	終沈設備シーケンサ盤	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
32		五箇川浄化センター	調整池・初沈設備シーケンサ盤	時間	10	1999	2018	19	24	OK	改築		
33		五箇川浄化センター	砂ろ過・塩沈設備補助機電器盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
34		五箇川浄化センター	終沈設備補助機電器盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
35		五箇川浄化センター	調整池・初沈設備補助機電器盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
36		五箇川浄化センター	計装分電盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
37		五箇川浄化センター	次要流量計	時間	10	2001	2018	17	22	OK	改築		
38		五箇川浄化センター	次要塩注入ポンプ盤	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
39		五箇川浄化センター	次要塩貯槽警報機	時間	15	1982	2018	36	41	OK	改築		
40		御前庄マンホールポンプ場	ポンプ制御盤	時間	15	1992	2018	26	31	OK	改築		
41		御前庄マンホールポンプ場	水位計	時間	10	1992	2018	26	31	OK	改築		
42		御前庄マンホールポンプ場	異常通報装置	時間	7	1992	2018	26	31	OK	改築		
43		稲葉マンホールポンプ場	引込盤	時間	15	1992	2018	26	31	OK	改築		
44		稲葉マンホールポンプ場	ポンプ制御盤	時間	15	1992	2018	26	31	OK	改築		
45		四ツ井マンホールポンプ場	水位計	時間	10	1997	2018	21	26	OK	改築		
46		後家東マンホールポンプ場	ポンプ制御盤	時間	15	1993	2018	25	30	OK	改築		
47		後家東マンホールポンプ場	異常通報装置	時間	7	1993	2018	25	30	OK	改築		

2) 施設使用状況による判定

① 同時期更新が合理的な資産

以下の資産は、同時期更新が望ましいため、**対象範囲に含む**。

【追加資産】

資産名称	設置年度	経過年数	備考
汚泥処理コントロールセンタ(T-CG-2)	1998	20	

② 既設使用状況により対象外とする資産

以下の資産は、ハードウェアで機器が構成され、故障頻度が低いこと、CRT監視制御装置のバックアップの位置付けで導入されていることから、現在の資産を継続使用するものとし、**今回計画の対象範囲から除外する**。

【継続使用資産】

資産名称	設置年度	経過年数	備考
計装計器盤	1982	36	
監視盤	1982	36	
操作卓	1982	36	

以下の資産は、現在未使用状況の資産であるため、今回計画の**対象範囲から除外する**。

【休止資産】

資産名称	設置年度	経過年数	備考
調整池水位計	1982	36	
No.1初沈調整池汚泥掻き機	1982	36	

③ 関連設備との更新が合理的な資産

以下の資産は他の関連機械設備と合わせた改築を行う事が効率的であるため、今回計画の**対象範囲から除外する**。

【他の関連機械設備と改築する資産】

資産名称	設置年度	経過年数	備考
汚泥サービスタンク液位計	2003	15	
空気圧縮機開閉器箱(濃縮)	1982	36	

3) 長寿命化計画における更新未実施資産

長寿命化計画において『更新』と判定されているが、工事実施が延伸された下記資産は今回事業計画にて更新を実施する。

【追加資産】

資産名称	設置年度	経過年数	備考
動力Tr 盤(1)	1982	36	
動力Tr 二次盤(1)	1982	36	

7 (実施計画) 長寿命化対策検討対象設備の選定

7.1 機械設備

状態監視保全設備（長寿命化検討）として以下が該当する。

No.	台帳番号等	施設名称	資産名称	五領川浄化センター、マンホールポンプ場										工程		機械
				標準耐用年数	設置年度	調査年度	経過年数	目標耐用年数	管理方法	劣化状態の概略確認(3倍)	主要部品の入手可否	陳腐化・旧式の確認	長寿命化対策検討設備	点検種別	備考	
2	1157013	五領川浄化センター	初沈・調整池No.2汚泥掻寄機	15	1981	2018	37	45	2018	点検(有)	○	有	無	対象	詳細	
4	1211007	五領川浄化センター	No.3遠心脱水機	15	1998	2018	20	45		点検(有)	○	有	無	対象外	通常	

このうち、No. 3 遠心脱水機については電動機出力が大きく、高速回転機器であるため騒音や振動の発生大きく、近年全国的に採用実績が減少傾向となってきた。このような状況から、脱水設備は低動力・低速回転で脱水ケーキの低含水率化が図れるロータリープレス型への更新計画が進められているところである。

よって、既設遠心脱水機は陳腐化技術として位置付け、“長寿命化対策検討対象外”とする。

その他設備については全て“長寿命化対策検討対象設備”と位置付ける。

7.2 電気設備

電気設備においては全て時間計画保全となっているため、長寿命化対策検討対象設備に該当するものはない。

8 改築方法の検討

8.1 ライフサイクルコスト(LCC)検討

健全度評価の中で、長寿命化検討対象となった「初沈・調整池 No. 2 汚泥掻寄機」について、LCC 検討を行った。なお、No. 1-3 脱水ケーキ搬出機の小分類健全度は 4.45、主要部品最小健全度は 3.00 であったため、LCC 検討対象からは除外した。

初沈・調整池 No. 2 汚泥掻寄機は 2005 年に駆動装置の交換実績があり、今回 2019 年に駆動装置健全度が 2 であったことから、駆動装置更新頻度を 14 年と設定した。また、根幹部品であるブリッジの健全度が今回 2019 年に 3 であったことから、駆動装置を長寿命化した場合でも、2040 年に全更新となる。これらの健全度推移の結果を下図に示す。






図 3. 健全度推移

以上の結果からライフサイクルコスト比較を実施した。結果を以下に示す。LCC 検討結果より、長寿命化検討対象機器である No. 2 初沈調整池汚泥掻寄機について、長寿命化対策が安価となるため、「長寿命化」を実施する。

表 6. 長寿命化交換部品

長寿命化対策実施機器	交換部品
初沈・調整池 No. 2 汚泥掻寄機	駆動装置（電動機、減速機）



項目	アクション 1 (更新シナリオ)	アクション 2 (長寿命化シナリオ)	備考
使用年数 (年)	① 39	59	
維持管理費 年平均費用 (千円/年)	② 2,160	2,160	
長寿命化費用 (千円)	③ -	21,100	
更新費用 (千円)	④ 90,000	90,000	
累積費用 (千円)	⑤=①×②+③+④ 174,240	238,540	
年価 (千円/年)	⑥=⑤/① 4,468	4,043	
措置方法	主要部品交換による長寿命化		

図 4. コスト改善額 (初沈・調整池 No. 2 汚泥掻寄機)

9 設備郡の対策検討

9.1 機械設備

以下の資産に対して、機械設備のユニット化を行った。なお、ユニット化資産全て標準耐用年数を超過しており、改築可能である。

表7. 機械設備ユニット化

機械設備資産		備考
脱水機	No. 3 遠心脱水機	
	No. 1-3 脱水ケーキ搬出機	
	No. 2 脱水ケーキ搬出機	
次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	No. 1 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	
	No. 2 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	

9.2 電気設備

1) 五領川浄化センター

以下の資産に対して、電気設備のユニット化を行った。なお、ユニット化資産全て標準耐用年数を超過しており、改築可能である。

表8. 電気設備ユニット化

機械設備資産	電気設備資産	備考
No. 3 遠心脱水機	No. 3 汚泥脱水機汚泥供給量	
	No. 3 汚泥脱水機薬品供給量	
初沈・調整池 No. 2 汚泥掻き機	No. 2 初沈調整池汚泥掻き機盤	
No. 1, 2 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	次亜塩流量計	
	次亜塩注入ポンプ盤	
	次亜塩貯留槽警報盤	

2) マンホールポンプ

事業規模が小さいため、対象電気資産は1式ユニット化を行い、改築する。

10 (実施計画) 実施時期と概算費用の検討

10.1 概算費用の算定

(1) 機械設備

処理場・ポンプ場等	対象施設	設置年度	供用年数	概算費用(千円)	備考
五領川浄化C	No. 2 初沈調整池汚泥掻き機	1981年	42年	54,600	劣化
	No. 3 遠心脱水機	1998年	25年	193,300	陳腐化、故障
	No. 1-3 脱水ケーキ搬出機	1998年	25年	8,600	ユニット化
	No. 2 脱水ケーキ搬出機	1998年	25年	29,300	ユニット化
	No. 2 余剰汚泥ポンプ	1981年	42年	4,800	錆、腐食
	No. 1 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	2003年	20年	1,050	錆、塗装剥離
	No. 2 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	2001年	22年	1,050	ユニット化
	事業費計			292,700	

(2) 電気設備

施設名	中分類	設備番号	対象資産	数量	単位	事業費[千円]	備考	
五領川浄化センター	制御電源及び計装用電源設備(特殊電源設備)	2157150	中央管理室UPS装置	1	組	1,600		
		2220009	蓄電池設備盤	1	面	9,000		
		2157151	機械棟UPS装置	1	組	900		
		2157152	水処理UPS装置	1	組	900		
				事業費計			12,400	
	負荷設備	2211001	汚泥処理コントロールセンタ(T-00-2)	1	式	10,500		
		2157025	送風機設備コントロールセンタ	1	式	21,000		
		2157023	沈砂池・脱臭コントロールセンタ	1	式	31,500		
		2157029	砂ろ過・塩混設備コントロールセンタ	1	式		水処理設備に統合	
		2157027	最終沈砂池設備コントロールセンタ	1	式	21,000		
		2157026	調整池・初沈コントロールセンタ	1	式	31,500		
				事業費計			115,500	
	計測設備	2999002	No. 3汚泥脱水機汚泥供給量	1	組	2,200		
		2999003	No. 3汚泥脱水機薬品注入量	1	組	2,000		
		2213001	次亜塩流量計	1	組	2,000		
		2216005	汚泥サービスタンク液位計	1	組		対象外	
	2157048	調整池水位計	1	組		対象外		
				事業費計			6,200	
	監視制御設備: Ry盤、現場盤	2157119	汚泥処理設備補助継電器盤(T-RB-2)	1	式	14,000		
		2157115	送風機設備補助継電器盤	1	式	14,000		
		2157113	沈砂池脱臭補助継電器盤(S-RB-1)	1	式	14,000		
		2157118	砂ろ過・塩混設備補助継電器盤	1	式		水処理設備に統合	
		2157117	終沈設備補助継電器盤	1	式	21,200		
		2157116	調整池・初沈設備補助継電器盤	1	式	28,000		
		2157121	計装分電盤	1	面	7,000		
2157076		No. 1初沈調整池汚泥掻き機盤	1	面		対象外		
2157077		No. 2初沈調整池汚泥掻き機盤	1	面	2,100			
2157135		空気圧縮機開閉器箱(濃縮)	1	面	1,900	対象外		
2157096		次亜塩注入ポンプ盤	1	面	2,100			
2157097		次亜塩貯留槽警報盤	1	面	1,800			
				事業費計			106,000	
監視制御設備: コントラ、監視制御装置		2212005	中央監視制御シーケンサ盤(1)	1	面	78,800		
	2212006	中央監視制御シーケンサ盤(2)	1	面	61,300			
	2211005	汚泥処理シーケンサ盤	1	式	61,300			
	2212009	送風機設備シーケンサ盤	1	式	52,500			
	2212012	砂ろ過・塩混設備シーケンサ盤	1	式		水処理設備として廃		
	2212011	終沈設備シーケンサ盤	1	式	101,500			
	2212010	調整池・初沈設備シーケンサ盤	1	式				
	2157120	計装計器盤	1	面		継続使用		
	2157124	監視盤	1	式		継続使用		
	2157125	操作卓	1	式				
2212008	汚水ポンプ設備シーケンサ盤	1	式		改築済み			
2212007	沈砂池・脱臭シーケンサ盤	1	式		改築済み			
			事業費計			355,400		
受変電設備	217007	動力Tr盤(1)	1	面	22,000			
受変電設備	217009	動力Tr二次盤(1)	1	面	10,500			
			事業費計			32,500		
埋蔵地区マンホールポンプ場	5110006	ポンプ制御盤	1	面	7,000			
	5110004	水位計	1	組	2,100			
	5110007	異常通報装置	1	台	600			
	5120008	引込盤	1	面	1,800			
	5120006	ポンプ制御盤	1	面	7,000			
	5130004	水位計	1	組	2,100			
	5150006	ポンプ制御盤	1	面	10,500			
	5150007	異常通報装置	1	台	600			
	5190004	水位計	1	組	2,100			
	5190007	異常通報装置	1	台	600			
六呂塚マンホールポンプ場	5200004	水位計	1	組	2,100			
	5200007	異常通報装置	1	台	600			
金元マンホールポンプ場	5200004	水位計	1	組	2,100			
	5200007	異常通報装置	1	台	600			
東二子塚マンホールポンプ場	5210004	水位計	1	組	2,100			
						事業費計	39,200	

11 (実施計画) 修繕・改築計画のとりまとめ

11.1 スtockマネジメント計画(案)

次頁に、ストックマネジメント計画(案)の検討結果を示す。

事業計画(案)

施設名	工種	設備番号	対象資産	数量	単位	事業費(千円)	改築事業年度						備考	
							2019	2020	2021	2022	2023	次期以降		
五福川浄化センター	電気	2157150	中央管理室UPS装置	1	組	1,600					1,600			
		2212005	中央監視制御シーケンサ盤(1)	1	面	78,800	78,800							
		2212006	中央監視制御シーケンサ盤(2)	1	面	61,300		61,300						
		2157120	計装計器盤	1	面									継続使用
		2157124	監視盤	1	式									継続使用
		2157125	操作卓	1	式									
		2220009	蓄電池設備盤	1	面	9,000						9,000		
		2157151	機械棟UPS装置	1	組	900						900		
		2211001	汚泥処理コントロールセンタ	1	式	10,500					10,500			
		2157025	送風機設備コントロールセンタ	1	式	21,000			21,000					
		2157023	沈砂池・脱臭コントロールセンタ	1	式	31,500			31,500					
		2212008	汚水ポンプ設備シーケンサ盤	1	式									2018済
		2211005	汚泥処理シーケンサ盤	1	式	61,300					61,300			
		2212009	送風機設備シーケンサ盤	1	式	52,500				52,500				
		2212007	沈砂池・脱臭シーケンサ盤	1	式									汚水?と統合
		2157119	汚泥処理設備補助継電器盤(T-RB-2)	1	式	14,000					14,000			
		2157115	送風機設備補助継電器盤	1	式	14,000				14,000				
		2157113	沈砂池脱臭補助継電器盤(S-RB-1)	1	式	14,000			14,000					
		2999002	No.3汚泥脱水機汚泥供給量	1	組	2,200					2,200			PMとユニット
		2999003	No.3汚泥脱水機薬品注入量	1	組	2,000					2,000			PMとユニット
		2216005	汚泥サービスタンク液位計	1	組									対象外
		2157048	調整池水位計	1	組									対象外
		2157076	No.1初沈調整池汚泥掻寄機盤	1	面									対象外
		2157077	No.2初沈調整池汚泥掻寄機盤	1	面	2,100	2,100							
		2157135	空気圧縮機開閉器箱(濃縮)	1	面									対象外
		2157152	水処理UPS装置	1	組	900						900		
		2157029	砂ろ過・塩混設備コントロールセンタ	1	式									砂ろ過廃止を考慮
		2157027	最終沈殿池設備コントロールセンタ	1	式	21,000				21,000				
		2157026	調整池・初沈コントロールセンタ	1	式	31,500				31,500				
		2212012	砂ろ過・塩混設備シーケンサ盤	1	式									砂ろ過廃止・水処理系統合を考慮
2212011	終沈設備シーケンサ盤	1	式	101,500						101,500				
2212010	調整池・初沈設備シーケンサ盤	1	式											
2157118	砂ろ過・塩混設備補助継電器盤	1	式									砂ろ過廃止を考慮		
2157117	終沈設備補助継電器盤	1	式	21,200						21,200				
2157116	調整池・初沈設備補助継電器盤	1	式	28,000				28,000						
2157121	計装分電盤	1	面	7,000				7,000						
2213001	次亜塩流量計	1	組	2,000			2,000					PMとユニット		
2157096	次亜塩注入ポンプ盤	1	面	2,100			2,100					PMとユニット		
2157097	次亜塩貯留槽警報盤	1	面	1,800			1,800					PMとユニット		
2157008	動力Tr盤(1)	1	面	22,000	22,000									
2157009	動力Tr二次盤(1)	1	面	10,500	10,500									
5110006	ポンプ制御盤	1	面	7,000	7,000									
5110004	水位計	1	組	2,100	2,100									
5110007	異常通報装置	1	台	600	600									
防置マンホールポンプ場	電気	5120008	引込盤	1	面	1,800					1,800			
		5120006	ポンプ制御盤	1	面	7,000					7,000			
四ツ目マンホールポンプ場	電気	5130004	水位計	1	組	2,100		2,100						
柳原第一マンホールポンプ場	電気	5150006	ポンプ制御盤	1	面	10,500	10,500							
		5150007	異常通報装置	1	台	600	600							
六島湖マンホールポンプ場	電気	5190004	水位計	1	組	2,100					2,100			
		5190007	異常通報装置	1	台	600					600			
金沢マンホールポンプ場	電気	5200004	水位計	1	組	2,100					2,100			
		5200007	異常通報装置	1	台	600					600			
真二里マンホールポンプ場	電気	5210004	水位計	1	組	2,100		2,100						
五福川浄化センター	機械	1157012	No.2初沈調整池汚泥掻寄機	1	台	54,600	54,600							
		1211007	No.3遠心脱水機	1	台	193,300				193,300			PEとユニット	
		1211006	No.1-3脱水ケーキ搬出機	1	台	8,600				8,600			PEとユニット	
		1157081	No.2脱水ケーキ搬出機	1	台	29,300				29,300			PEとユニット	
		1157040	No.2余剰汚泥ポンプ	1	台	4,800			4,800					
		1215003	No.1次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	1	台	1,050		1,050					PEとユニット	
1213001	No.2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	1	台	1,050		1,050					PEとユニット			
概算事業費計						958,100	188,800	119,000	179,800	321,200	149,300			
						→	959,000	189,000	119,000	180,000	322,000	150,000		
実施設計費							5,950	9,000	16,100	7,500				
事業費							194,950	128,000	196,100	329,500	150,000			